

# Схема перемещения детей инвалидов и МГН по прилегающей территории






Фото №1.

Расстояние от входа на прилегающую территорию, до специализированного входа для инвалидов составляет менее 200 метров, поэтому места отдыха находятся на входной площадке.

Описание к фото №1-7 смотри в акте обследования доступности для инвалидов в разделах территория объекта, входная группа.



Фото №2. Ширина тротуара позволяет разехаться встречным инвалидным коляскам, имеется направляющий бордюрный камень.




Фото №3.



Фото №4.



Фото №5.



Фото №6. Вход в тамбур.



Фото №7. Тамбур.




Фото №8. Мнемосхема.

Описание к фото №8,14-18 смотри в акте обследования доступности для инвалидов в разделах пути движения внутри здания, зона целевого назначения здания.



Фото №9.

Описание к фото №8-12 смотри в акте обследования доступности для инвалидов в разделах санитарно-гигиенические помещения.



Φοτο №10.



Фото №11.



Φoto №12.



Фото №13. Крючок для костылей.



Фото №14. Направляющая тактильная плитка в коридорах.




Фото №15. Поручень на лестнице перепада высот в холле.



Фото №16. Предупреждение о препятствии.



Фото №17. Маркировка первой и последней ступеней лесничного марша.



Фото №18. Безопасные окончание перил.